

Wykaz drzew do wycinki – Aukcja 10/B/2019

Gmina Tychowo

DW 167 Koszalin - Ogartowo

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w m	Obwód w cm	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka	masa w m ³
			Lewa	Prawa						
1	32+467	1		x	1,1	345	jesion wyniosły	brak skrajni, korzenie podnoszą jeźdźnię spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	5,70
2	32+490	2		x	1	314	jesion wyniosły	brak skrajni, korona zasłania lampę drogową, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego, posusz 20 %	6	4,71
3	32+514	3		x	0,9	283	jesion wyniosły	brak skrajni, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,18
4	32+526	4		x	1,1	345	jesion wyniosły	brak skrajni, korona jednostronna, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	5,70
5	32+538	5		x	1,2	377	jesion wyniosły	brak skrajni, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	9,04
6	32+549	6		x	1,2	377	jesion wyniosły	brak skrajni, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	9,04
7	32+562	7		x	1,05	330	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz 40%, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	5,19
8	32+633	8		x	0,95	298	jesion wyniosły	brak skrajni, wysoka karpa korzeniowa, posusz 15 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	4,25
9	32+644	9		x	0,95	298	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz 20 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	4,25

Wykaz drzew do wycinki – Aukcja 10/B/2019

10	32+668	10		x	0,95	298	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz 30 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	4,25
11	32+679	11		x	1,1	345	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz 20 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	7,60
12	32+703	12		x	0,35	110	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz 70 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,38
13	32+715	13		x	1	314	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz w koronie, korona zasłania lampę, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego,	5	3,93
14	32+727	14		x	1	314	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz w koronie, wyniesiona karpa korzeniowa, korona zasłania lampę, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	4,71
15	32+798	15		x	0,55	173	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz w koronie, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,95
16	32+810	16		x	0,55	173	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz w koronie, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	3	0,71
17	32+834	17		x	0,6	188	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz w koronie, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,70
18	32+806	18	x		0,9	183	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz 50 %, drzewo pojedyncze - nie rosnące w szpalerze, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,18
19	32+718	19	x		0,8	251	jesion wyniosły	brak skrajni, zachwiana statyka, posusz 20 %, silna próchnica w odziomku pnia, drzewo pojedyncze- nie rosnące w szpalerze, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
20	32+685	20	x		0,95	298	jesion wyniosły	brak skrajni, zachwiana statyka, posusz 30 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	4,96

Wykaz drzew do wycinki – Aukcja 10/B/2019

21	32+674	21	x		0,8	251	jesion wyniosły	brak skrajni, korona jednostonna, posusz 20 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,01
22	32+649	22	x		0,8	251	jesion wyniosły	brak skrajni, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,52
23	32+576	23	x		0,3	94	jesion wyniosły	brak skrajni, wysoka karpa korzeniowa, korona jednostonna, posusz 50 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,28
24	32+565	24	x		0,8	251	jesion wyniosły	brak skrajni, wysoka karpa korzeniowa, korona jednostonna, posusz 50 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,01
25	32+541	25	x		1,1	345	jesion wyniosły	brak skrajni, wysoka karpa korzeniowa, posusz 20 %, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	7,60
26	32+505	26	x		1	314	jesion wyniosły	brak skrajni, posusz 20 %, próchnica pnia, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	5,50
27	32+469	27	x		1	314	jesion wyniosły	brak skrajni, próchnica w odziomku pnia, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	4,71
28	32+457	28	x		1	314	jesion wyniosły	brak skrajni, osusz 30 %, próchnica pnia, spadające konary stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	5,50
									Razem	119,07

Gmina Tychowo

DW 169 Byszyno – Głódowa

Wykaz drzew do wycinki – Aukcja 10/B/2019

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w m	Obwód w cm	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka w m	masa w m ³
			Lewa	Prawa						
1	14+185	A	X		0,15	47	jarząb pospolity	drzewo suche, pusty pień silna próchnica wgłębna pnia	1,5	0
2	14+180	B	X		0,15	47	jarząb pospolity	drzewo suche, pusty pień silna próchnica wgłębna pnia	1,5	0
3	14+085	C		X	0,15	47	jarząb pospolity	drzewo suche, pusty pień silna próchnica wgłębna pnia	1,2	0
4	14+075	D		X	0,15	47	jarząb pospolity	drzewo suche, pusty pień silna próchnica wgłębna pnia	1,5	0
5	14+070	E		X	0,2	63	jarząb pospolity	drzewo suche, pusty pień silna próchnica wgłębna pnia	2	0
6	13+982	F	X		0,15	47	jarząb pospolity	drzewo suche, pusty pień silna próchnica wgłębna pnia	2	0
7	13+860	G	X		0,2	63	jarząb pospolity	drzewo suche, pusty pień silna próchnica wgłębna pnia	1,5	0
8	14+275	1		x	0,25	79	jarząb pospolity	silna próchnica pnia, zagraża złamaniem, rośnie przy budynku	1,5	0,07
9	14+465	2	x		0,3	94	jarząb pospolity	drzewo uschło, silna próchnica	0	0,00
10	14+505	3	x		0,2	63	jarząb pospolity	rozłupany pień, próchnica pnia,	1,5	0,05
11	14+525	4	x		0,2	63	jarząb pospolity	próchnica pnia, zagraża złamaniem	1,5	0,05
12	14+531	5	x		0,2	63	jarząb pospolity	próchnica pnia, zagraża złamaniem	1,5	0,05
13	14+540	6	x		0,18	57	jarząb pospolity	drzewo uschło, silna próchnica	0	0,00

Wykaz drzew do wycinki – Aukcja 10/B/2019

[illegible]

Wykaz drzew do wycinki – Aukcja 10/B/2019

Miasto i Gmina Polczyn - Zdrój

Droga nr Droga 163 Kolobrzeg - Wałcz

[illegible]

Wykaz drzew do wycinki – Aukcja 10/B/2019

Miasto i Gmina Połczyn – Zdrój, Droga nr 172 Połczyn - Zdrój - Szczecinek

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w m	Obwód w cm	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka [m]	masa w m ³
			Lewa	Prawa						
1	1+155	1		x	0,41	54	Olśza szara	Drzewo obumiera, posusz 80 %. Drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.	2,5	0,00
2	1+152	2		x	0,47	57	Olśza szara	Drzewo obumarło, posusz 100 %. Drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.	3	0,00
3	1+151	3		x	0,44	58	Olśza szara	Drzewo obumarło, posusz 100 %. Drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.	3	0,00
4	1+151	4		x	0,42	30	Olśza szara	Drzewo posiada silną próchnicę węglębną pnia, braki kory na pniu, posusz w koronie wynosi ok. 20 %. Drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.	1,5	0,00
5	0+330	1		x	0,34	107	lipa drobnolistna	drzewo obumarło -posusz 100 %, silna próchnica w odziomku pnia drzewo rośnie na skarpie, z uwagi na stan zdrowotny stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	0,5	0,05
6	0+325	2		x	0,33	104	lipa drobnolistna	drzewo obumarło -posusz 100 %, silna próchnica w odziomku pnia drzewo rośnie na skarpie, z uwagi na stan zdrowotny stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	0,5	0,04

Wykaz drzew do wycinki – Aukcja 10/B/2019

7	0+328	3		x	0,37	116	klon jesionolistny	Drzewo rośnie na skarpie, posiada odchylenie od pionu, posiada zachwianą statykę, środek ciężkości korony poza linią pnia, drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	3	0,32
8	0+321	4		x	0,25	79	klon jesionolistny	Drzewo rośnie na skarpie, posiada odchylenie od pionu, posiada zachwianą statykę, środek ciężkości korony poza linią pnia, drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4,5	0,22
9	0+321	4'		x	0,40	126	klon jesionolistny	Drzewo rośnie na skarpie, posiada odchylenie od pionu, posiada zachwianą statykę, środek ciężkości korony poza linią pnia, drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4,5	0,57
10	0+318	5		x	0,29	91	klon jesionolistny	Drzewo rośnie na skarpie, posiada odchylenie od pionu, posiada zachwianą statykę, środek ciężkości korony poza linią pnia, drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	3	0,20
11	0+320	6		x	0,33	104	lipa szerokolistna	Drzewo rośnie na skarpie, w odziumku pnia występuje próchnica posiada rozwidlenie V-kształtne konarów wiodących, drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,34
									Razem	1,74

Z-ca KIEROWNIKA
REJONU DRÓG WOJEWÓDZK
mgr inż. Łukasz Jagiś